


KPM基本规定（基础知识）

名称：	揭示物的放置	区分	5S
概略：			
		为了解生产作业情况及设备的状态现场会使用到各种揭示物品（如：作业手順、判定基准、点检记录表）等。若揭示物品随意放置在设备上或某个角落中，不易发现不能够共享信息，则会失去揭示原本的意义。 避免上述问题发生，因选择合适的揭示物的位置，并明确方法并标识相应的揭示物的名称，使用后归位放置（尽可能设置在谁都能发现的位置）	

遵守事项・正确姿态

- 1、明确揭示物的位置及揭示方法
- 2、揭示并贴附相应的标识
- 3、使用后归位，禁止随意放置

贴附相应的标识

参照下图

明确位置及揭示方法

管理番号：KPMC-ZDGL-TJ014
发行部署：管理部
发行日期：2023/7/10
版本：A版/0次

承认	确认	作成
		  