


KPM基本规定（基础知识）

名称：	副资材收纳	区分	5S
概略：  生产作业中会使用到各种各样的副资材，随着副资材的种类及用途不同，使用的频率也有所不同。 为避免副资材因无管理随意放置，而造成现场管理混乱，占用空间，使用时有寻找浪费的时间等现象发生，所以需将副资材集中管理，并根据副资材的种类及使用频率，设置合理的放置位置和用量，从而可以节约空间，减少寻找的时间。			

遵守事项・正确姿态	1、副资材尽可能集中放置一个区域，并对物品进行分类保管 2、根据使用量设定合理的放置位置，并贴附相应的物品名称 4、放置物品与标识名一致，标识不可以有破损、模糊、脱落等现象 参考下图：  看不清容器内的物品时，贴附相应的物品写真  物品种类区分，并贴附相应的名称  有定位线		
	抹布分类并标识 	集中管理并分类标识 	集中管理并分类标识 

管理番号：KPMC-ZDGL-TJ020
发行部署：管理部
7发行日期：2023/12/7
版本：A版/0次

承认	确认	作成
		 