



KPM基本规定（基础知识）

名称:	治、工具的放置	区分	5S
概略:			
		生产中需要借助到一些工具来完成作业，导致作业台面会有各种各样的工具摆放。若没有合理性的设置固定的放置位置，则会导致作业区域非常杂乱，拿取使用可能会存在寻找工具的时间浪费。 避免上述问题，可以根据生产作业的顺序及工具使用的频率来设定位置及放置方法，并标识相应的工具名称，使用后及时归位。	

遵守事项・正确姿态	1、明确工具的位置及放置方法 2、放置处贴附相应的工具名称 3、使用后归位，禁止随意放置		
			

管理番号: KPMC-ZDGL-TJ013
发行部署: 管理部
发行日期: 2023/7/10
版本: A版/0次

承认	确认	作成
		  